

**Accident de l'Amiot 143 de l'Escadron d'Entraînement de la base aérienne 105
Bron, le 4 août 1938**

Le Jeudi 4 août 1938, vers 18 h 30, l'Amiot 142 n°38 -codé 2- dans l'escadrille de l'Escadron d'Entraînement de la base aérienne 105 de Bron décolle pour une mission d'entraînement. A bord de l'appareil, le sergent-chef de réserve Dieudet est au poste de pilotage, à ses côtés le Sergent Herbepin, pilote-moniteur, le Lieutenant de réserve Jeannon, observateur, et le Sergent Roux, mécanicien.


A son retour au terrain, au moment de l'atterrissage en face sud, lors du survol du chemin Saint Jean (de nos jours avenue Salvador Allende) à 10 mètres à peine, l'appareil touche des deux roues la bordure de la chaussée. L'aile droite heurte un pylône d'électricité et des fils du téléphone sont arrachés. Dans un grand fracas l'appareil heurte la ferme de Joseph Michel, et le moteur de gauche fait s'écrouler le mur du bâtiment à la hauteur du premier étage.

Des blessés gravement touchés sont secourus : le Lieutenant Jeannon succombe peu après son admission à l'Hôpital militaire Desgenettes, et le Sergent-chef Dieudet, décède le lendemain. Le Sergent-chef Herbepin, quoique sérieusement blessé est hors du danger. Le Sergent Roux, qui a eu la présence d'esprit de sauter de l'avion au dernier moment, n'a que de légères contusions. Madame Michel, 75 ans, qui était dans une chambre de la ferme a été légèrement blessée.




Amiot 143 en vol

**Accident de l'Amiot 143 de l'Escadron d'Entraînement de la base aérienne 105
Bron, le 4 août 1938**



Accident de l'Amiot 143 de l'Escadron d'Entraînement de la base aérienne 105
Bron, le 4 août 1938



Accident de l'Amiot 143 de l'Escadron d'Entraînement, Bron le 4 août 1938 (C) Copyright C.A.L.M 03/2018