

**Accident d'un Potez 540 à Saint Maurice d'Hostun dans la Drôme
le 2 mai 1938**

Dans la matinée du 2 Août 1938, un Potez 540 quitte la base aérienne de Nancy pour une mission de navigation en direction de la base aérienne d'Istres. En cours d'après-midi, après une escale sur cette base, l'appareil entreprend son voyage de retour vers Nancy.

Alors que l'appareil survole la Vallée du Rhône, à la hauteur de Valence, le moteur gauche de l'appareil prend feu. Les extincteurs fonctionnent et le feu semble être maîtrisé. Quelques minutes après le feu reprend sournoisement et oblige le Commandant de bord à ordonner à une partie de l'équipage de sauter en parachute. C'est ainsi que le Capitaine Suchet, l'Adjudant Grandmougin et le Sergent Cancellier sautent à la verticale de Vassieux en Vercors dans la Drôme, et se posent sains et saufs.

Le Capitaine Lafont qui pilotait l'appareil passe les commandes au chef-pilote l'Adjudant Ducrocq afin de lutter au mieux contre l'incendie. Il faut atterrir d'urgence et dans un dernier sursaut d'énergie, ces deux membres d'équipage réussissent à poser l'appareil dans un champ, propriété de Maître Girod, notaire, au quartier des Fauries sur la commune de Saint Maurice d'Hostun dans la Drôme. Cet atterrissage forcé est réussi malgré la présence d'obstacles et sur un terrain exigü. L'appareil sera gardé par la Gendarmerie de Saint Nazaire en Royans.



Potez 540